





220-240V · ~50/60 Hz  
2 x 17W · 3400 lm




**Disinserire la tensione prima di operare sull'apparecchio.  
Before installing turn off the power to the electrical box.**

[ 1 ]



[ 2 ]



Il connettore accetta filo di rame solido e / o flessibile con diametro massimo di 3.5 mm. Il filo non concentrico non è accettabile.

Il filo deve essere pulito e privo di contaminanti, come polvere o altre sostanze che possano compromettere il diametro dell'isolamento. L'isolamento del filo non deve essere danneggiato o tagliato. Il cavo non deve presentare deformazioni o sbavature. Il rivestimento del cavo di rame non deve essere rimosso. L'estremità del filo deve avere un taglio diritto o tagliato con un angolo massimo di 10°.

**ATTENZIONE! NON PUÒ ESSERE APERTO UNA VOLTA CHIUSO.**

Un connettore danneggiato o difettoso non deve essere utilizzato. Il connettore non può essere riparato. Il connettore non deve essere riutilizzato rimuovendo o sollevando i pulsanti prima o dopo l'uso.

**PRECAUZIONI**

Evitare il contatto con gli occhi. Indossare una protezione adeguata per gli occhi come degli occhiali di sicurezza o una mascherina da laboratorio. Evitare il contatto prolungato con la pelle. Utilizzare dei guanti impermeabili. Tenere chiusi i contenitori.

**CONSIGLI DI PRONTO SOCCORSO**

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare con abbondante acqua corrente per almeno 10 minuti. Contattare un medico.  
In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.



The connector accepts copper solid and/or stranded wire with a maximum diameter of 3.5 mm. Non-concentric wire is not acceptable.

The wire must be clean and free of contaminants, such as dust or other substances that can compromise the insulation diameter. The wire insulation must not be damaged or cut. The wire must have no spacing deformation or burrs. The wire must not be stripped. The jacket end must have a clean straight cut or cut with maximum angle of 10°.

**ATTENTION! CAN'T BE OPENED ONCE CLOSED.**






A damaged or defective connector must not be used. The connector cannot be repaired. The connector must not be re-used by removing or lifting the buttons before or after termination.

**PRECAUTIONS**

Avoid eye contact. Wear appropriate eye protection such as safety glasses or chemical goggles. Avoid prolonged skin contact. Wear impervious gloves. Keep containers closed.



**SUGGESTED FIRST AID**

Eye contact: flush eyes with plenty of water for at least 10 minutes. Call a physician.  
Skin contact: wash with soap and water.



Inserire il cavo completo di isolamento fino in fondo dentro al connettore e verificare la posizione guardando attraverso la parte trasparente del connettore.

Insert the un-stripped conductor completely into connector and check the position by looking through the translucent body.





Tenere l'attrezzo perpendicolare al cavo ed effettuare il collegamento spingendo giù il cappuccio fino a raggiungere il bordo superiore del connettore.

Hold tool perpendicular to the conductor and make the connection by driving the cap down flush with the top edge of the connector body.



[ 6 ]





Inserire 2 o 3 cavi completi di isolamento fino in fondo dentro al connettore e verificare la loro posizione guardando attraverso la parte trasparente del connettore.  
Insert 2 or 3 un-stripped conductors completely into connector and check their position by looking through the translucent body.

Tenere l'attrezzo perpendicolare ai cavi ed effettuare il collegamento spingendo giù il cappuccio fino a raggiungere il bordo superiore del connettore.  
Hold tool perpendicular to the conductors and make the connection by driving the cap down flush with the top edge of the connector body.



[ 7 ]




Inserire 2 o 3 cavi completi di isolamento fino in fondo dentro al connettore e verificare la loro posizione guardando attraverso la parte trasparente del connettore.  
Insert 2 or 3 un-stripped conductors completely into connector and check their position by looking through the translucent body.


Tenere l'attrezzo perpendicolare ai cavi ed effettuare il collegamento spingendo giù il cappuccio fino a raggiungere il bordo superiore del connettore.  
Hold tool perpendicular to the conductors and make the connection by driving the cap down flush with the top edge of the connector body.




[ 8 ]



[ 9 ]



[ 10 ]



**Conservare le istruzioni per una manutenzione futura.  
L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.**

Studio Italia Design garantisce i suoi prodotti essere privi da difetti di materiale e di lavorazione per la durata di un anno dalla consegna. Durante tale periodo Studio Italia Design riparerà o sostituirà, a sua discrezione i prodotti che hanno dato prova di difetto. Questa garanzia non è applicata a danni risultanti dall'incidente, alterazione, manomissione, abuso o negligenza. Ogni modifica può compromettere la sicurezza rendendo l'apparecchio pericoloso. Studio Italia Design declina ogni responsabilità per i prodotti modificati. L'apparecchio non deve essere installato in posizioni o in applicazioni diverse da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio.

**Keep these instructions for future reference.  
To be installed by a qualified licensed electrician only.**

Studio Italia Design warrants its to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year date of delivery. During this warranty period Studio Italia Design will repair or replace, at its option, product that are proven to be defective. This warranty does not apply to damages resulting from accidental, alteration, tampering, misuse, negligence or abuse. Any modification may compromise safety causing the product to become dangerous. Studio Italia Design declines all responsibility for products that are modified. Fixture must not be installed in any position or used in a different way than shown in his instructions.